


1. Mittelkonsole mittig, oben an der Phonebox/Ablage anheben. Ein kleiner Spalt ist tzu spüren, wenn man dort ansetzt.



2. Anschließend die Mittelkonsole vorsichtig von oben nach unten aus der Halterung heben. Es gibt keine feste Fixierung der gesamten Konsole. Diese ist nur gesteckt und nicht geschraubt.




3. Die Kabel zum Verbinden des Start/Stop-Knopfes, der Audio-Steuerung und des Ganghebels können entfernt werden oder alternativ kann man vorsichtig das gesamte Element neigen und

mit bestehender Verkabelung weiter arbeiten.






4. Anschließend müssen die 4 Torx-Schrauben entfernt werden, damit die Abdeckung von der Mittelkonsole getrennt werden kann.



5. Die Abdeckung kann nun einfach vorsichtig angehoben werden um die Steckverbindung zu lösen.



6. Die Arbeitsschritte können nun in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden, um die neue Abdeckung anzubringen und die Mittelkonsole wieder einzubauen.